

## ГИБКАЯ ВСТАВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ






Гибкая вставка применяется при перемещении воздуха, не содержащего агрессивных примесей. Вставку можно применять при температурах окружающего воздуха от –40 °C до +80 °C.

## Примечание

При большей из сторон A, B<800 применяется лента 45×60×45 мм,

При большей из сторон A, B≥800 применяется лента 70×100×70 мм.



+7 499 642-55-45